

Сведения  
о выполнении выявленных в августе 2023 года нарушений  
требований пожарной безопасности  
МБДОУ № 24 «АЛЕНУШКА» Г.ЕНАКИЕВО  
краткое наименование учреждения

Виды нарушений, устраненные по состоянию на 18.08.2023	Виды нарушений, устранение которых обязательно под <b>гарантийное письмо руководителя</b> с указанием срока устранения (до окончания определённого месяца)	Виды нарушений, требующие материальных затрат, запланировано финансирование
Огнетушитель расположены не на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.	Руководитель не обеспечил содержание наружных пожарных и наружных открытых лестниц исправными (до 01.09.2013) – выполнено, наружные открытые лестницы переварены, покрашены	Допускаются к работе лица обучения мерам пожарной безопасности.
При высоте лестниц более 45 см м не предусмотрено ограждение с поручнями (лестница ясельная группа)		В здании, в котором могут одновременно находиться 50 и более человек, руководителем не организована разработка планов эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах
		При эксплуатации объекта защиты руководитель не обеспечил соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций, в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией (деревянные конструкции кровли).
		Руководитель не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, в соответствии с главой 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях отсеков) складского назначения с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны на видном

		месте
		Руководитель не обеспечил определение класса зоны в соответствии с главой 5 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) складского назначения с обозначением классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны на видном месте
		Руководитель не обеспечил средствами индивидуальными защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из распета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного, на объекте с массовым пребыванием людей
		Двери эвакуационных выходов из групповых ячеек в поэтажные коридоры и на лестничные клетки не предусмотрены противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 15
		Допускается ширина второго эвакуационного выхода из ясельной группы менее 0,8 м.
		Части зданий не разделены между собой противопожарными преградами с нормируемым пределом огнестойкости (противопожарный люк 2-го типа размером 0,6x0,8 метра для выхода в чердачное помещение)
		Помещения детского сада не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией
		Помещения детского сада не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре 1-го типа (СО-1)
		Помещения детского сада не оборудованы эвакуационным освещением
		Здание детского сада не оборудовано устройством защиты от прямых попаданий молнии и вторичных её

		проявлений
		На здании детского сада отсутствует указатель со светоотражающей поверхностью (либо световыми указателями) направления движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения
		На объекте защиты отсутствует документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности применённых строительных материалов для покрытия полов путей эвакуации (линолиум)
ВСЕГО: 2	ВСЕГО: 1	ВСЕГО: 16

Заведующий

Е.П.Борзылова

Исполнитель: Борзылова Елена Петровна, телефон +79494624839